



СТАНОВИЩЕ

До
Председателя на Държавна агенция
за метрология и технически надзор
Адрес: ул. "6-ти септември" №21,
1000 София

От: "Сдружение за дива природа –
БАЛКАНИ", представлявано от
Александър Дуцов, член на
Управителния съвет
адрес:
ул. Цанко Церковски 67, вх. В, ет. 2,
ап. 3, 1421 София
Факс: 02/9631470
ел. поща: office@balkani.org

Относно: Въвеждане в експлоатация на пътническа висяща седалкова въжена линия от х. Пионерска до х. Рилски езера, общ. Сапарева баня, НП Рила

Настоящото становище представлява искане за участие в производството по издаване на индивидуален административен акт за регистрация на ПСВЛ "Х. Пионерска – х. Рилски езера" по чл. 27, ал. 1 от АПК. Същото е започнало по молба на "Атомик инвест" ООД с вх. № ТН-04-00-041/26.1.2009г. до ДАМТН за регистрация на ПСВЛ.

Моля също да допуснете въстъпване и участие на Сдружение "СДП-БАЛКАНИ" и в производството по издаване на Акт за техническо освидетелстване в чл. чл. 269-270 от Наредба № 24 за устройството и безопасната експлоатация на въжени линии.

Моля също да допуснете въстъпване и участие на Сдружение "Сдружение за дива природа -БАЛКАНИ" и в производството по издаване на Разрешително за въвеждане в експлоатация в чл. чл. 272-273 от Наредба № 24 – ако и когато е налице писмено искане по чл. 272, ал. 2 от наредбата.

Сдружение "СДП-БАЛКАНИ" има правен интерес от участие в производството, тъй като е организация в обещствена полза, а целите и средствата за постигането им й включват опазване на природата и развитие на природосъобразно стопанство (туризъм) в защитените територии. Като организация в обществена полза ние сме загрижени за безопасността на горепосоченото лифтово съоръжение. Същото е изградено в защитена територия – Национален парк "Рила" – където попадат шест от стълбовете на лифта. Наша грижа е също спазването на законодателството, отнасящо се до защитени територии и в частност опазването на защитените територии – в конкретния случай, ние сме загрижени за водохващанията на питейна вода в района на лифта.

Настоящото становище е изготвено на база сигнал до сдружението на господин Михаил Михов, който ни предостави документацията относно извършването на 72-часови проби на пътническа седалкова въжена линия от х. Пионерска до х. Рилски езера. Разполагаме и със становище на Геозащита ЕООД – Перник относно свлачищните процеси в района на х. Пионерска, както и наличната във "СДП-БАЛКАНИ" документацията относно проекта за ПСВЛ „х. Пионерска-х. Рилски езера“.

Считаме, че ПСВЛ „х. Пионерска- х. Рилски езера“ не следва да бъде регистрирана, нито да бъде издаван Акт за техническо освидетелстване, нито да получи Разрешение за въвеждане в

Сдружение за дива природа - БАЛКАНИ

Регистрирано с дело 5150/1992 в СГС.
Адрес на седалището: бул. Драган Цанков № 8, 1164 София
Тел/Факс: 02/ 9631470, Ел. поща: office@balkani.org
Дан. №1227043209, Булстат 831467860



експлоатация съгл. чл. 272 от Наредбата №24 за устройство и безопасна експлоатация на въжени линии поради следните съществени причини:

1. Наличие на активни свалчишни процеси

На първо място считаме, че при извършването на прегледите и изпитанията на ПСВЛ, както и при удостоверяването им чрез Акт за техническо освидетелстване на РО „ИДТН“ Благоевград от 11.03.2009 г., не са изпълнени изискванията на чл. 24, ал. 1 във връзка с ал. 2 от Наредба №24. Във връзка с писмо от Асоциацията на парковете до МРРБ, относно активизирането на свалчишни процеси в район на х. Пионерска, МРРБ е поискало становище от Геозащита ЕООД-Перник, в което становище (виж писмо от МРРБ изх. № 92-00-381/12.09.2008 г.) е записано изрично, че при ново развитие на свалчишните процеси е застрашена сигурността на изграждащата се ПСВЛ и трасето на деривацията „Джерман-Скакавица“ и е издадена препоръка да се актуализира проекта за укрепителни мероприятия на база променените геодинамични условия. Чл. 24 ал.1 от Наредба 24 определя, че трасетата на въжените линии трябва да преминават през места, които не са изложени на опасност от свалчища. В случай, че въжените линии трябва да минат през такива места трябва да бъдат предвидени в проекта за изграждане на лифта и да бъдат изпълнени съоръжения за предпазване от повреди и осигуряване безопасността на пътниците и обслужващия персонал. В Акта издаден от РО „ИДТН“ Благоевград на 11.03.2009 г. няма информация да е съобразена разпоредбата на чл. 24 от Наредба №24, тъй като въпреки констатациите направени от Геозащита ЕООД-Перник, с изключение на дренажна система, не са изградени съоръжения за предпазване от повреди на лифта и осигуряване безопасността на пътниците и обслужващия персонал. Предвидената в Акта за техническо освидетелстване на ПСВЛ от 11.03.2009 г. програма за следене на свалчишните процеси по никакъв начин не изпълнява изискванията на чл. 24 от Наредба №24. Налице е сериозна опасност свалчишните процеси да отдалечат и преместят местонахождението на долната лифтова станция, което ще промени степента на опъване на въжетата или ще изкриви ПСВЛ. При така изложените съображения изградената ПСВЛ не отговаря на изискванията на Наредба №24 и не следва да получи разрешително за въвеждане в експлоатация до отстраняване на законовите пропуски.

2. Неправомерно преждевременно въвеждане в експлоатация на ПСВЛ

На второ място, бихме искали да Ви обърнем внимание, че според нас ПСВЛ "х. Пионерска – х. Рилски езера" вече е била въведена неправомерно в експлоатация в нарушение на чл. 272 (1) от Наредба №24 преди да е завършила процедурата по издаването на разрешително за въвеждане в експлоатация от ДАМТН. Нашето твърдение се основава на постъпили в сдружение "СДП-БАЛКАНИ" доказателствени материали относно превозването на туристи преди приемането на ПСВЛ от Държавната приемателна комисия и издаването на разрешително за експлоатация от ДАМТН.

В тази връзка, бихме искали да Ви предоставим следните доказателствени материали и прилежащите обяснения на свидетели:

- Видеофилм на ПСВЛ х. Пионерска-х. Рилски езера превозващ хора. Файл: [lift_rilski_ezera](#)

Дата: 28.03.2009. Автор: Александър Бонев. Място: до х. Рилски езера

- Фотоснимки на ПСВЛ х. Пионерска – х. Рилски езера превозващ туристи и деца Файлове: [p1070456](#), [p1070457](#)

Дата: 15.03.2009, 16:15 часа, Автор: Костадин Атанасов Голев, Свидетел: Антон Кроснев. Място: до х. Рилски езера

- Видеофилм с двама скиори качващи се на ПСВЛ и снимки на ПСВЛ, превозващ френския журналист Fabrice Ferrari. Файлове: [Panichishte 2009.03.28 \(18\)](#), [Panichishte 2009.03.28 \(19\)](#), [Panichishte 2009.03.28 \(20\)](#), [Panichishte 2009.03.28 \(21\)](#);

Сдружение за дива природа - БАЛКАНИ

Регистрирано с дело 5150/1992 в СГС.

Адрес на седалището: бул. Драган Цанков No 8, 1164 София

Тел/Факс: 02/ 9631470, Ел. поща: office@balkani.org

Дан. No1227043209, Булстат 831467860



Дата: 28.03.2009, Между 13 и 14 часа. Автор: Александър Димитров Дунчев, Свидетели: Fabrice Ferrari. Полицейски служители с лек автомобил Лада Нива с рег. № КН 6947 АМ. Място: до долна лифтова станица на ПСВЛ х. Пионерска - х. Рилски езера

- Видеофилм от френския журналист Francis Ferrari, представящ използването на новата ПСВЛ от туристи и от самия Francis Ferrari. Файлове: Film Francis Ferrari/VIDEO_TS/VTS_01_1

Дата: 28.03.2009, Между 13 и 14 часа. Автор: Fabrice Ferrari, Свидетели: Александър Димитров Дунчев. Полицейски служители с лек автомобил Лада Нива с рег. № КН 6947 АМ. Място: по протежение на ПСВЛ от х. Пионерска до х. Рилски езера

3. Не са спазени строителните предписания.

Строежът на ПСВЛ е започнал в резултат издаване на нишожно строително разрешение от страна на кмета на Сапарева баня. Не са проведени задължителните ОВОС по ЗООС и Оценка за съвместимост по ЗБР. Лифтът е построен върху чужда земя, без учредяване право на строеж или право на ползване – теренът под стълбовете и под просеката за лифта е публична държавна собственост за територията на НП "Рила" или е собственост на държавата под управлението на Държавно горско стопанство или Регионална дирекция по горите. Не е налице концесия, наем или друга форма на предоставяне на държавната земя на "Атомик инвест" ООД. Единственият договор за право на строеж в държавен горски фонд е предоставен от НУГ през 1997 г. на Община Сапарева баня без право на преотстъпване.

Строежът е изпълнен в нарушение на строителните правила и норми. Има съществени отклонения на стълбовете на лифта вляво и вдясно, както и в др. посоки. Свалчището предизвика отклонение в местоположението на долната лифтова станица – тя е построена през 2007г., докато свлачището се активизира през пролетта и нач. на лятото на 2008г.

4. Искане:

С оглед на гореизложените факти считаме, че ползвателите на ПСВЛ х. Пионерска – х. Рилски езера подлежат на административно-наказателна отговорност за нарушение на разпоредбите на Наредба №24 на основание чл. 406 (1) и (2), а ПСВЛ „х. Пионерска- х. Рилски езера” не следва да бъде регистрирана, нито да получи Акт за първоначално техническо освидетелстване, нито да получи разрешително за въвеждане в експлоатация съгл. чл. 272 от Наредбата №24 до отстраняване на законовите пропуски.

София
10.04.2009 г.

С уважение,
/Александър Дуцов/